



Esošās Ezera ielā 9 kanalizācijas sūkņtavas notekūdeņu avārijas izvada krājtvertnes demontāžas un piesārņotās palienas sakārtošanas darbi, apzaļumošana apmēram 90 m2 teritorijas zonā.

104.67 D400
caurulvada
teknes atzīme

Pieslēguma vieta esošajā objekta teritorijas lietus kanalizācijas tīklam, tai. skaitā rūpnieciski ražotas polimērmateriālu PRO630 skatakas, komplektā ar 40t ķeta vāku, izbūve.

Lietus kanalizācijas kolektora izbūves shēma norādīta orientējoši.